

小竹町通学路の対策箇所一覧表

別添1

【小竹北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道 勝野・下境線	鴻ノ巣橋交差点	交差点部の歩道にガードレールがなく、車が突っ込んでくる危険性が大きい。	・歩行者待機場所の確保を検討	県土事務所
県道 小竹・颯田線	鴻ノ巣橋先歩道	歩道が傾斜しているため、大きな水溜りができ、通学時に車道からの雨水が児童に降りかかっている。	・縁石の排水口を改良、埋積土砂を撤去し法面側へ雨水を排水	県土事務所

【対策検討メンバー】 小竹町教育課、小竹北小学校、小竹町建設課、福岡県直方県土整備事務所、福岡県直方警察署

【小竹南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道 宮田・小竹線	緑道公園付近三叉路	交通量が多く、変則四差路のため左右の確認が困難である。	・「止まれ」の表示	県土事務所
町道 草場裏・大浦線	緑道公園付近三叉路	止まれの表示がなく危険である。	・「止まれ」マークの設置 (対策済み)	小竹町
町道 勝野・塩頭線	七福交差点	交通量が多い路線で、車の内輪差で児童が巻き込まれる危険性が高い。	・外側線の記入 (対策済み)	小竹町
町道 千俗・塩頭線	中央区八反田橋付近交差点	交通量が多く、通学路にも関わらず横断歩道がない。また付近はカーブになっており、視界が狭く、車が見えづらく危険である。	・「止まれ」マークの塗り直し、ロータリー部路面標示の整理及び車止め設置 (対策済み)	小竹町

【対策検討メンバー】 小竹町教育課、小竹南小学校、小竹町建設課、福岡県直方県土整備事務所、福岡県直方警察署

【小竹西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道 宮田・小竹線 町道 中山幹線	新多区西小学校先 交差点	飯塚方面と宮若方面への路線が分岐するT字路であり、交通量が多いにも関わらず幅員が狭く、信号がないため、事故等も発生しており、大変危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・「横断歩道あり」「止まれ」及び破線表示を道路上に設置 ・「横断歩道あり」を道路上に設置 (対策済み) 	<p>県土事務所</p> <p>小竹町</p>
県道 宮田・小竹線 町道 四反田4号線	新多区 田代医院付近	幅員が狭く、交通量が多いうえに、付近住宅の塀等で視界不良である。	<ul style="list-style-type: none"> ・カーブミラーの設置 ・クロスマーク、外側線設置 ・クロスマーク、停止線 (対策済み) 	<p>県土事務所</p> <p>小竹町</p>
町道 六田ヶ浦5号線	新多マルシン横 ロータリー	郵便局、スーパーなどに隣接し、車の出入が多いロータリーであるが、路面表示が不足または消えかかっているため危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・道路表示の新設又は再記入を行う。 (対策済み) 	小竹町

【対策検討メンバー】 小竹町教育課、小竹西小学校、小竹町建設課、福岡県直方県土整備事務所、福岡県直方警察署