

施設整備計画

都道府県名	福岡県
市町村名	小竹町

1 計画名称 小竹町公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 小竹町

3 計画期間 平成 27 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H27.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟			
		(b)	耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校 3 校	11 棟	5 棟	100 %	3 棟	2 棟
中学校 1 校	6 棟	6 棟	100 %	3 棟	3 棟
高等学校 校	棟	棟	%	棟	棟
特別支援学校 校	棟	棟	%	棟	棟
幼稚園 1 校	5 棟	3 棟	100 %	棟	3 棟
学校給食施設					
単独校調理場 箇所					
共同調理場 1 箇所					
スポーツ施設					
学校水泳プール 4 箇所					
学校武道場 1 箇所					
社会体育施設 2 箇所					

②その他、特記すべき状況・課題

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

平成25・26年度に実施した耐震診断の結果、小竹中学校及び北小学校の合計6棟において耐震性がないことが確認できた。平成26年度の工事で小竹中学校の1棟を耐震補強を実施し、本年度に4棟の耐震補強を実施することで、小中学校の耐震化率を100%とする。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	2 棟	棟	2 棟	2 棟	棟	60.0%	→ 100%
中学校	3 棟	棟	3 棟	3 棟	棟	50.0%	→ 100%
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟		→

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

小竹中学校の校舎は、昭和53年に建築され、建築後35年を超える。屋上の雨漏り、外壁、内壁、廊下棟のひび割れ、はがれが目立ち、便所内も便器、壁、天井の痛みがある。給排水管等の配管も錆や詰まりが見られる。また、北小学校及び小竹中学校において空調設備を新設し子どもたちの教育環境の改善を図る。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画期間後に策定した指標に基づき計画評価結果を閲覧に供する。