

対策一覧表

平成 27 年 6 月時点

【小竹南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道74号宮田小竹線	小竹町大字勝野	通行量が多く、変則四差路のため、左右の確認が困難で危険	横断歩道移設	警察署	
2	〃	〃	歩道が非常に狭く、内輪差による巻き込み事故が予見され危険	横断歩道・停止線移設	警察署	

【小竹北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道461号下境小竹線	小竹町大字御徳	交差点先が無歩道のため危険	横断歩道移設・引直し	警察署	
〃	〃	〃	溜まり場が狭く、歩行者と車との距離が近く危険	溜まり場の拡幅	福岡県	
2	県道476号小竹颯田線	〃	歩道の傾斜により全体に雨水が溜まり危険	縁石の排水口改良	福岡県	

【小竹西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道74号宮田小竹線	小竹町大字新多	交通量の多いT字路だが、幅員が狭く、信号機もないため危険	路面表示	福岡県	
〃	〃	〃	〃	停止線・横断歩道引直し	警察署	
2	〃	〃	幅員が狭く、付近住宅の塀などにより視界不良で危険	カーブミラー設置	小竹町	
〃	〃	〃	〃	停止線記入	警察署	