

## 小竹町立小中学校の耐震診断結果一覧

学校名	建物区分	構造	階数	建築年	面積 (㎡)	耐震性能 (I S値) ※	改修状況
小竹南小学校	管理棟	R	2	昭和51年	1,064	0.87	補強不要
小竹南小学校	教室棟①	R	2	昭和52年	1,194	0.93	補強不要
小竹南小学校	教室棟②	R	2	昭和53年	1,349	0.84	補強不要
小竹南小学校	渡り廊下①	R	2	昭和52年	75	1.30	補強不要
小竹南小学校	渡り廊下②	R	2	昭和53年	85	1.12	補強不要
小竹北小学校	教室棟	R	3	昭和55年	1,338	0.44 (0.87)	補強済み
小竹北小学校	管理棟	R	3	昭和56年	1,573	0.39 (0.86)	補強済み
小竹北小学校	便所棟	R	3	昭和55年	169	0.87	補強不要
小竹中学校	管理棟	R	4	昭和54年	1,674	0.49 (0.76)	補強済み
小竹中学校	教室棟	R	4	昭和53年	2,013	0.57 (0.75)	補強済み
小竹中学校	渡り廊下棟	R	4	昭和53年	577	0.32 (0.72)	補強済み

※ I S値とは、建物の耐震性能を表すための指標であり、I S値が大きいほど耐震性能が高いことを表しています。  
 また、文部科学省では、補強後のI S値が0.7を超えることとしています。  
 ( )内の数値は、補強後のI S値となっています。